

## SIMBOLI/MANUTENZIONE

### • Descrizione e definizione dei segni grafici



Lavaggio ad umido



Candeggio al cloro



Stiratura



Lavaggio a secco



Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo



#### **Trattamento non ammesso**

la croce di S. Andrea posta su uno di tali segni grafici indica che il trattamento espresso da quel particolare segno grafico non deve essere eseguito



#### **Trattamento moderato**











la barra sotto la vaschetta o il cerchio indica che il trattamento dovrebbe essere eseguito in modo moderato rispetto al trattamento corrispondente allo stesso segno grafico senza barra



#### **Trattamento molto moderato**

la barra interrotta sotto la vaschetta indica un trattamento di lavaggio molto moderato a 40°C

### • Operazione di lavaggio

|   | Temp. max | Azione meccanica | Risciacquo   | Centrifug. | Varie       |
|---|-----------|------------------|--|------------|-------------|
|  | 95°       | normale          | normale  | normale    |             |
|  | 95°       | ridotta          | a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda) | ridotta    |             |
|  | 70°       | normale          | normale  | normale    |             |
|  | 60°       | normale          | normale  | normale    |             |
|  | 60°       | ridotta          | a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda) | ridotta    |             |
|  | 50°       | ridotta          | a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda) | ridotta    |             |
|  | 40°       | normale          | normale  | normale    |             |
|  | 40°       | ridotta          | a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda) | ridotta    |             |
|  | 40°       | molto ridotta    | normale  | normale    | non torcere |
|  | 32°       | molto ridotta    | normale  | ridotta    |             |



40°

- lavaggio solo a mano
- non lavare a macchina
- trattare con cura



- non lavare in acqua
- allo stato umido trattare con cura

- **Candeggio al cloro** - Il triangolo indica il trattamento di candeggio al cloro



ammesso

- solo a freddo ed in soluzione diluita



non ammesso

- **Stiratura** - il ferro da stiro indica la stiratura domestica. I livelli massimi dalla temperatura sono indicati con 1, 2 o 3 punti posti all'interno del segno grafico



- temperatura massima della suola del ferro: **200°C**



- temperatura massima della suola del ferro: **150°C**



- temperatura massima dalla suola dal ferro: **110°C**
- a vapore può essere rischiosa la stiratura



- non stirare
- la stiratura a a vapore ed i trattamenti a vapore non sono ammessi

- **Lavaggio a secco** - il cerchio indica il lavaggio a secco per i prodotti tessili (esclusi i prodotti in pelle e in pelliccia). Esso fornisce informazioni relative alle diverse operazioni di lavaggio a secco.



- lavaggio a secco con tutti i solventi normalmente utilizzati nel lavaggio a secco, compresi i solventi indicati per il segno P nonché il tricloroetilene e 1.1.1-tricloroetano



- lavaggio a secco con tetracloroetilene, monofluoro-triclorometano nonché tutti i solventi indicati per il segno F
- trattamenti di lavaggio normali, senza restrizioni



- lavaggio a secco con i solventi indicati al punto precedente
- severe limitazioni all'aggiunta di acqua e/o all'azione meccanica e/o alla temperatura di lavaggio e/o asciugatura
- non lavare a secco presso lavanderie automatiche a gettone



- lavaggio a secco con trifluorotrichloroetano, idrocarburi (punto di ebollizione tra i 150°C ed i 200°C, punto di infiammabilità tra i 38°C ed i 60°C)
- trattamenti di lavaggio normali, senza restrizioni



- lavaggio a secco con i solventi indicati al punto precedente
- severe limitazioni all'aggiunta di acqua e/o all'azione meccanica e/o alla temperatura di lavaggio e/o asciugatura - non lavare a secco presso lavanderie automatiche gettone



- non lavare a secco
- non smacchiare con solventi

- **Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo** - Il cerchio inscritto in un quadrato indica l'asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo successivamente ad una operazione di lavaggio. I livelli massimi di sollecitazione sono indicati da 1 o 2 punti posti all'interno del segno grafico



- asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa
- programma di asciugatura normale



- asciugatura a mazzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa
- programma di asciugatura a temperatura ridotta



- non asciugare a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo